





AG 125-A22

Operating instructions	en
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Инструкция по эксплуатации	ru
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	lt
Kasutusjuhend	et
Пайдалану бойынша басшылық	kk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説 明 書	zh
操作说明书	cn





2



3



4




5




6



7



8




9




10




11




12



13



14



ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

AG 125-A22 Leņķa slīpmašīna

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šo instrukciju.

Vienmēr uzglabājiet instrukciju kopā ar ie-kārtu.

Ja iekārta tiek nodota citai personai, iekārtai obligāti jāpievieno arī instrukcija.

Saturs	Lappuse
1 Vispārēja informācija	137
2 Drošība	138
3 Apraksts	142
4 Patēriņa materiāli	144
5 Tehniskie parametri	144
6 Lietošanas uzsākšana	145
7 Lietošana	147
8 Apkope un uzturēšana	147
9 Traucējumu diagnostika	148
10 Nokalpojošo instrumentu utilizācija	149
11 Iekārtas ražotāja garantija	149
12 EK atbilstības deklarācija (oriģināls)	149

■ Numuri norāda uz attēliem. Attēli ir atrodami lietošanas instrukcijas sākumā.

Šīs lietošanas instrukcijas tekstā ar vārdu "iekārta" vienmēr jāsaprot leņķa slīpmašīna AG 125-A22.

Vadības elementi un iekārtas daļas ■

- ① Pārsega atbloķēšanas taustiņš
- ② Vārpstas bloķēšanas taustiņš
- ③ Ventilācijas atveres
- ④ Atbloķēšanas taustiņi ar papildu funkciju - uzlādes statusa indikācijas aktivēšanu
- ⑤ Akumulators
- ⑥ Ieslēgšanās bloķēšana
- ⑦ Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
- ⑧ Vibrāciju slāpējošs sānu rokturis
- ⑨ Vārpsta
- ⑩ Drošības pārsegs
- ⑪ Fiksācijas atloks ar apāļa šķērsgrīzuma gredzenu
- ⑫ Abrāzīvā griezējripa / raupjās slīpēšanas ripa
- ⑬ Fiksācijas uzgrieznis
- ⑭ Ātrās fiksācijas uzgrieznis "Kwik lock" (opcija)
- ⑮ Fiksācijas atslēga

1 Vispārēja informācija

1.1 Signālvārdi un to nozīme

BRIESMAS

Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

Pievērš uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.

UZMANĪBU

Šo uzrakstu lieto, lai pievērstu uzmanību iespējamai bīstamai situācijai, kas var izraisīt traumas vai materiālus zaudējumus.

NORĀDĪJUMS

Šo uzrakstu lieto lietošanas norādījumiem un citai node-rīgai informācijai.

1.2 Piktogrammu skaidrojums un citi norādījumi

Brīdinājuma zīmes



Brīdinājums
par vispārēju
bīstamību

Pienākumu uzliekošās zīmes



Lietojiet
aizsargbrilles



Pirms
lietošanas
izlasiet
instrukciju

Simboli

n	/min	RPM	Ø	Diametrs	Identifikācijas datu novietojums uz iekārtas Tipa apzīmējums un sērijas numurs vienmēr ir norādīti uz identifikācijas plāksnītē. Ierakstiet šos datus lietošanas instrukcijā un vienmēr norādiet, kontaktējoties ar Hilti pārstāvi vai servisa nodalju.
Nominālais apgriezienus skaits	Apgriezienu skaits minūtē	Apgriezienu skaits minūtē			Tips: Paaudze: 01 Sērijas Nr.:

2 Drošība

NORĀDĪJUMS

Nodāļas 2.1 drošības norādījumi ietver visus vispārīgos drošības norādījumus attiecībā uz elektroiekārtām, kas jāietver lietošanas instrukcijā saskaņā ar spēkā esošajām normām. Līdz ar to instrukcijā var būt norādījumi, kas uz konkrēto iekārtu neattiecas.

2.1 Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar elektroiekārtām

a) BRĪDINĀJUMS

Izsliset visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīti drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas. Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai. Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārtā" attiecas uz iekārtām ar tikla barošanu (ar barošanas kabeļu) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).

2.1.1 Drošība darba vietā

- Uzturiet darba vietā tīribu un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu.** Nekārtīgā darba vietā vai siltkā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kurā atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Darba laikā iekārtā nedaudz dzirksteļo, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederīšam personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtnē var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.

2.1.2 Elektrodrošība

- Elektroiekārtas kontaktakcīšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai.** Kontaktakcīšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzēmējums, nedrīkst lietot adapteru spraudnus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktakcīša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.

- Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- Nenesiet un nepiekariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām daļām. Bojāts vai sapinkerējies elektrokabelis var būt par cēloni elektrošokam.
- Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā.** Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
- Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi.** Bojājumstrāvas slēža lietošana samazina elektrošoka risku.

2.1.3 Personiskā drošība

- Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.** Nestrādājiet ar elektroiekārtu, ja jūtāties noguruši vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu ieteikmē.
- Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsgarmaskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- Nepielaujiet iekārtas nekontrolētās ieslēgšanās iespēju.** Pirms pievienošanas elektrotīklam, aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsgarmaskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.

- das uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektriskajam tīklam, iespējams nelaimes gadījums.
- Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jāņonē visi regulēšanas piederumi un uzgriežu atslēgas.** Regulēšanas piederumi vai uzgriežu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdi atrodas tajā, var radīt traumas.
 - Izvairieties no nedabiskām pozām.** Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētā situācijās.
 - Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaiīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 - Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un darbināta pareizi.** Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ieteikmi.

2.1.4 Elektroiekārtas lietošana un apkope

- Nepārslogojiet elektroiekārtu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārtā darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis.** Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontam.
- Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktdašķu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru.** Šādi Jūs novērsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
- Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā.** Nelaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazīnūšas ar tās funkcijām un izlaisīšas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgas daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi noteik tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
- Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem.** Rūpīgi kopīt griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- Lietojet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem.** Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotāfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.

2.1.5 Ar akumulatoru darbināmas iekārtas lietošana un apkope

- Akumulatora uzlādei jālieto tikai ražotāja ieteiktie lādētāji.** Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lā-

dētājs klūst ugunsbīstams, ja to izmanto kombinācijā ar cita veida akumulatoriem.

- Izmantojiet elektroiekārtas barošanai tikai tai paredzētos akumulatorus.** Cita tipa akumulatoru lietošana var izraisīt iekārtas un/vai akumulatora aizdegšanos.
- Laikā, kad akumulators ir atvienots no iekārtas, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla prieķšmetiem, kas varētu izraisīt iissavienojumu.** Ja starp akumulatora kontaktiem rodas iissavienojums, tas var sadegt vai kļūt par ugunsgrēku céloni.
- Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums.** Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejausi ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties griezieties pie ārstā. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.

2.1.6 Serviss

- Uzdzodiet elektroiekārtas remontu veikt tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tikai tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.

2.2 Kopīgi drošības norādījumi par slīpēšanu ar slīpīpām un smilšpāpīru, darbu ar stieplu birstēm un griezējīpu lietošanu

- Šī elektroiekārta ir paredzēta slīpēšanai, kā arī darbam ar griezējīpām.** Ievērojiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attelus un datus, kas saņemti kopā ar iekārtu. Šādu norādījumu neievērošana var kļūt par cēloni elektrotraumām, ugunsgrēkam un/vai smagiem savainojumiem.
- Šī elektroiekārta nav paredzēta slīpēšanai ar smilšpāpīru, darbam ar stieplu birstēm un pulēšanai.** Elektroiekārtas izmantošana mērķiem, kam tā nav paredzēta, var izraisīt bīstamas situācijas un traumas.
- Nelietojet nekādu papildu aprīkojumu, ja tā lietošanu kombinācijā ar konkrēto elektroiekārtu nav akceptējis un ieteicis iekārtas ražotājs.** Tas vien, ka aprīkojumu ir iespējams nostiprināt Jūsu elektroiekārtā, vēl nenozīmē, ka tiek garantēta drošība.
- Iekārtā nostiprināmā instrumenta pieļaujamajam rotācijas ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam kā uz iekārtas norādītajam maksimālajam rotācijas ātrumam.** Ja instrumentu rotācijas ātrums pārsniedz pieļaujamo, tie var salūzt un aizlidot.
- Iekārtā nostiprināmā instrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst norādītajiem elektroiekārtas parametriem.** Instrumentus ar nepareiziem parametriem nav iespējams pietiekami nosegt vai kontroliēt.
- Maināmajiem instrumentiem ar vītnes kātu precīzi jāatbilst slīpēšanas vārpstas vītnei.** Maināmajiem instrumentiem, kas tiek montēti ar atloksavienojuma palīdzību, instrumenta atveres diametram

- jāatbilst atloka iestiprināšanas diametram.** Mai-nāmē instrumenti, kas netiek stiprināti tieši pie elektroiekārtas, rotē nevienmērīgi, spēcīgi vibrē un var izraisīt kontroles zudumu.
- g) **Nelietojojiet bojātas elektroiekārtas.** Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nostiprināmajiem instrumentiem, piemēram, slīpripām, nav atdalījušās šķembas un radušās plaisas, slīpēšanas diskiem nav radušās plaisas vai izteikta nodiluma vai noletojuma pazīmes un stieplu birstēm nav atdalījušās vai salūzušās atsevišķas stieples. Ja elektroiekārta vai nostiprināmais instruments nokrūt zemē, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, un šaubu gadījumā lietojiet citu instrumentu. Pēc tam, kad esat instrumentu pārbaudījuši un nostiprinājuši iekārtā, laujiet iekārtai vienu minūti darboties ar maksimālo rotācijas ātrumu, nodrošinot, lai ne jūs, ne citas personas neatrastos rotējošā instrumenta kustības zonā. Ja nostiprinātais instruments ir bojāts, tas vairumā gadījumu salūst jau testa laikā.
- h) **Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu.** Atkarībā no darba veida lietojiet pilnu sejas masku, puse-masku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, val-kājiet masku ar putekļu filtru, austinas vai ausu aizbāžņus, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas pasargā Jūs no slīpēšanas putekļiem un sī-kām materiāla daļīņām. Jāsargā acis no svešker-mēniem, kas dažādu darbu laikā var atdalīties no apstrādājamā materiāla. Respiratoram vai maskai jā-nodrošina darba laikā radīto putekļu filtrēšana. Ilgstoša spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
- i) **Pievērsiet uzmanību tam, lai darba zonai netu-votos arī citi cilvēki.** Visiem, kas uzturas darba zonā, jāvilkā atbilstoši individuālais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla šķembas vai sa-lūzušā instrumenta daļas var apdraudēt cilvēkus arī ārpus tiešas darba veikšanas zonas.
- j) **Ja darba laikā pastāv iespēja, ka elektroiekārtā nostiprinātais instruments var nonākt saskarē ar aplēptiem elektriskajiem vadiem, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētājām rokturu virsmām.** Saskaņoties ar spriegumam pieslēgtiem vadīm, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
- k) **Sargājiet iekārtas barošanas kabeli no rotējošiem instrumentiem.** Ja Jūs zaudējat kontroli pār iekārtu, instruments var pārraujai vai aizkert barošanas kabeli, kā rezultātā Jūsu roka var tikt ierauta instrumenta darbības zonā un saskarties ar to.
- l) **Nekad nenolieciet iekārtu, kamēr tajā nostiprinā-tais instruments nav pilnībā apstājies.** Rotējošais instruments var saskarties ar virsmu, uz kurās novie-tota iekārtā, un Jūs zaudēsiet kontroli pār elektroiekārtu.
- m) **Nekādā gadījumā nepārnesājiet ieslēgtu iekārtu.** Rotējošais instruments var nonākt saskarē ar Jūsu apģērbu un savainot Jūs.
- n) **Regulāri iztīriet elektroiekārtas ventilācijas atve-res.** Motora ventilators ierauj putekļus iekārtas kor-

pusā, tādēļ pastiprināta metāla putekļu uzkrāšanās var mazināt iekārtas elektrodrošību.

- o) **Nelietojojiet elektroiekārtu strauji uzliesmojošu ma-teriālu tuvumā.** Dzirksteles var izraisīt aizdegšanos.
- p) **Nelietojojiet iekārtu nostiprināmos instrumentus, kam nepieciešama dzesēšanas emulsija.** Ūdens vai citu dzesēšanas šķidrumu lietošana var klūt par cēloni elektrošokam.

2.3 Atsitiens un atbilstošie drošības norādījumi

Atsitiens ir negaidīta reakcija uz rotējoša instrumenta, piemēram, slīpripas, pulēšanas diska vai tērauda birstes u.c., iekēršanos vai noblokēšanos. Ja instruments iekeras vai noblokējas, nekavējoties tiek apstādināta tā rotācijas kustība. Tā rezultātā nepieciešami kontroleitā elektroiekārta tiek pakļauta straujam paātrinājuma triecienam, kas darbojas pretēji rotējošā instrumenta kustības virzienam. Piemēram, ja slīpripas iekeras apstrādājamā materiālā vai noblokējas, materiālā iegremdētā ripas mala var iestrēgt, izraisot slīpripas izlaušanu un radot atsitienu. Šādā gadījumā slīpripas kustība ir pavērsta pret iekārtas lietotāju vai pretējā virzienā - atkarībā no slīpripas rotācijas virzina noblokēšanas vietā. Rezultātā slīpripa var arī salūst.

Atsitiens ir nepareizas vai neatbilstīgas elektroiekārtu iz-mantošanas sekas. No tā iespējams izvairīties, ievērojot turpmāk aprakstītos drošības pasākumus.

- a) **Satveriet elektroiekārtu kārtīgi un ieņemiet tādu kermeņa pozu un turiet rokas tā, lai nepieciešamības gadījumā varētu droši reagēt uz atsitienu spēku.** Ja iekārtai ir paredzēts papildu rokturis, tas vienmēr jālieto, lai nodrošinātu maksimālu kontroli pār eventuālo atsitienu un spēku, ko rada paātrinājums, iekārtai uzņemot apgrīzienus. Ja iekārtas apkalpotājs veic atbilstošus piesardzības pa-sākumus, viņš spēj adekvāti reagēt uz atsitienu un paātrinājuma spēkiem.
- b) **Nekādā gadījumā netuviniet rokas rotējošiem ins-trumentiem.** Atsitienu gadījumā instruments var sa-vainot Jūsu rokas.
- c) **Nostājieties tā, lai Jūsu kermeņis neatrastos eventuālā atsitienu iedarbības zonā.** Elektroiekārtais piedziņa instrumenta noblokēšanās gadījumā izraisīs slīpripas atsitienu pretēji tās kustības virzienam.
- d) **Īpaša piesardzība jāievēro, strādājot asu šķautņu un stūru tuvumā u.tml. vietas.** Nepielaujiet iespēju, ka iekārtu nostiprinātais instruments var atsities atpakaļ no apstrādājamā materiāla un iestrēgt. Stūros, pie šķautnēm vai atsišanās gadījumā rotējošajam instrumentam piemīt tendence iestrēgt. Tā rezultātā var zust kontrole pār iekārtu vai rasties spē-cīgais atsitiens.
- e) **Nelietojojiet kēdes zāgus vai zobainos zāgu asme-nus.** Šādi instrumenti bieži rada atsitienu vai mazina kontroli pār elektroinstrumentu.

2.4 Īpaši drošības norādījumi par slīpēšanu un griešanu ar ripām

- a) Kombinācijā ar elektroiekārtu izmantojet tikai paredzētos slīpēšanas materiālus un kopā ar tiem lietojamos drošības pārsegus. Slīpēšanas materiālus, kas nav paredzēti konkrētajai elektroiekārtai, nav iespējams pietiekami nodrošināt, tādēļ tie var radīt bīstamas situācijas.
- b) Lielkas slīripas jāuzmontē tā, lai slīpēšanas plakne nebūtu izvirzīta ārpus drošības pārsegas malas. Ja slīriņa nav uzmontēta pareizi un ir izvirzīta ārpus drošības pārsegas malas, to nav iespējams aizsardzības nolūkā pietiekami aizsegt.
- c) Drošības pārsegam jābūt kārtīgi nostiprinātam pie elektroiekārtas un, lai garantētu maksimālu drošību, iestatītām tā, lai iespējami nelielā slīpēšanas instrumenta dala būtu veidā pavērsta pret iekārtas lietotāju. Drošības pārsegs palīdz pasargāt iekārtas lietotāju no lidojošām atlūzām, nejaušas saskaras ar slīpēšanas instrumentu, kā arī dzirkstelēm, kas var izraisīt apģērba aizdegšanos.
- d) Slīpēšanas materiālus drīkst izmantot tikai norāditajiem lietojuma veidiem. Piemēram: nelietojet griezērijas slīpēšanai. Griezērijas ir paredzētas materiāla kārtas nonemšanai ar ripas malu. Ja uz šādiem slīpēšanas materiāliem iedarbojas spēks no sāniem, tie var salūzt.
- e) Izvēlētās slīripas nostiprināšanai vienmēr izmantojet nebojātus fiksācijas atlokus ar atbilstošiem izmēriem un formu. Piemēroti atluki pareizi atbalsta slīriņu un tādējādi samazina ripas salūšanas risku. Griezēriju nostiprināšanai paredzētie fiksācijas atluki var atšķirties no citu slīriņu atloka stīprinājumiem.
- f) Neizmantojet nolietotās slīripas, kas pirms tam izmantotas kombinācijā ar lielākām elektroiekārtām. Lielākā izmēra elektroiekārtu slīripas nav paredzētas mazo elektroiekārtu lielajam rotācijas ātrumam un tādēļ var salūzt.

2.5 Citi īpašie drošības norādījumi par griešanu ar slīripām

- a) Nepieļaujiet griezērijas nobloķēšanos un neizdariet uzt uz to pārāk lielu spiedienu. Neizdariet pārmēriji dzīļus griezumus. Griezērijas pārslodze palieina spēkus, kas uz to iedarbojas, un sasvēršanās vai nobloķēšanās iespēju, kā rezultātā atbilstoši palieinās arī atsītēna un slīpēšanas materiāla salūšanas risks.
- b) Izvairieties uzturēties rotējošās griezērijas priekšpusē un aiz tās. Ja Jūs virzāt griezēriju apstrādājamā materiālā tieši prom no sevis, atsītēna gadījumā elektroiekārtā centrībēdzes spēka iedarbībā tiks uzgrūsta Jums virsū.
- c) Ja griezērija iestrēgāt vai ja vēlaties pārtraukt darbu, izslēdziet iekārtu un turiet to mierīgi, līdz ripas rotācija pilnībā apstājas. Nekādā gadījumā nemēģiniet izvilkāt griezēriju no griezuma vietas, kamēr tā vēl rotē, jo tas var izraisīt atsītēnu. Atrodiet un novērsiet iestrēgāšanas cēloni.

d) Nemēģiniet no jauna ieslēgt iekārtu, kamēr instruments atrodas materiālā. Vispirms ļaujiet griezērijai sasniegt pilnīgu apgriezeni skaitu un tikai pēc tam varat uzmanīgi turpināt griezumu. Pretējā gadījumā ripa var iestrēgt, atlekt no apstrādājamā materiāla un izraisīt atsītēnu.

e) Lai novērstu iestrēgušas griezērijas atsītēna risku, plāksnes vai citas liela izmēra apstrādājamās detaļas atbilstoši jāatbalsta. Liela izmēra detaļas var izliekties pašas no sava svara. Detaļa jāatbalsta abās pusēs un gan griezuma tuvumā, gan pie ārmalas.

f) **Ievērojiet īpašu piesardzību, izdarot iegriezumus esošās sienas vai citās nepārredzamās vietās.** legremēšanas laikā griezērija var saskarties ar gāzes vai ūdensvada caurulēm, elektroinstalācijām vai ciemtiem iestrādātiem objektiem un izraisīt atsītēnu.

2.6 Papildu drošības norādījumi

2.6.1 Personiskā drošība

- a) Aizliegts veikt nesanкционētas manipulācijas vai iekārtas pārveidi.
- b) Lietojet dzirdes aizsargaprikojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
- c) Vienmēr satveriet iekārtu ar abām rokām aiz šim nolūkam paredzētajiem rokturiem. Nodrošiniet, lai rokturi vienmēr būtu tīri, sausi un attaukoti.
- d) Ja iekārtā tiek darbināta bez putekļu nosūcēja un darba rezultātā veidojas liels daudzums putekļu, jāvaiķā viegls elpošanas aizsargaprikojums (maska).
- e) Strādājiet ar pārtraukumiem un veiciet atslābināšanās un pirkstu vingrinājumus, kas uzlabo asinsriti.
- f) Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskaņa ar rotējošām iekārtas daļām, sevišķi ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
- g) Iekārtā nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepieciešamām fiziskajām vai garīgajām spējām. Raugieties, lai iekārtā nebūtu pieejama bērniem.
- h) Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeni, minerāli un metāls, var būt kārtīgi veselībai. Saskaņa ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpočļu salūšanas. Noteikti putekļi veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskaitīti par kancerogēniem - sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzķiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. Ja iespējams, lietojet putekļu nosūcēju. Lai nodrošinātu optimālu attīšanu no putekļiem, lietojet piemērotu mobilo putekļu nosūkšanas iekārtu. Ja nepieciešams, valkājiet elpočļu aizsargmasku, kas paredzēta attiecīgajam putekļu veidam. Nodrošiniet darba vieta labu ventilāciju. Ievērojiet Jūsu valstī spēkā eso-

- šos normatīvus, kas regulē attiecīgo materiālu apstrādi.**
- i) Lietotājam un tuvumā esošajām personām instrumenta lietošanas laikā jāizmanto piemērotas aizsargbrilles, aizsargķiveres, dzirdes aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi un viegli elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi.
 - j) Ja iekārtas konstatē ekspluatācijas robežvērtību pār sniegšanu vai akumulatora izlādēšanos, pastāv iespēja, ka motors nenodrošinās instrumenta kustības nobremzēšanu.

2.6.2 Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope

- a) Slīpripas jāuzglabā un ar tām jārikojas rūpīgi, ievērojot ražotāja norādījumus.
- b) Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu bez aizsargpārsegas.
- c) Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Apstrādājamā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skrūvpilnes vai citu fiksācijas ierīci. Sādi tas būs drošāk un stabilāk novietots nekā tad, ja to turēsiet ar roku, turklāt Jums abas rokas būs brīvas instrumenta lietošanai.
- d) Nelietojiet griezējripas virsmas raupjošanai.
- e) Stingri pievelciet instrumentu un atloka stiprinājumā. Ja instruments un atloka stiprinājums netiek stingri pievilkti, pastāv iespēja, ka pēc izslēgšanas instruments iekārtas motora bremzēšanas rezultātā atdalās no vārpstas.

2.6.3 Elektrodrošība

- a) Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektriskā trieciena risks.

- b) Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārnotie instrumenti regulāri jānodod pārbaudišanai Hilti servisa darbiniekiem. Uz iekārtas virsmas uzkrājušies putekļi, jo īpaši, ja tie ir veidojušies no materiāliem ar elektrisko vadītspēju, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt iekārtas bojājumus.

2.6.4 Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

- a) Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
- b) Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras un ugurs. Pastāv eksplozijas risks.
- c) Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspieš, sakarsēt vīrs 80 °C vai sadedzināt. Pretejā gadījumā iespējams ugunsgrēks, eksplozija vai kīmiskie apdegumi.
- d) Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plāsas, tiem ir nolīzušas atsevišķas dasas, tie ir saliekti, ar atlauztiem vai izvilktniem kontaktiem), tos nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt uzlādēt vai lietot.
- e) Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojet iekārtu atdzīšanai vietā, kas atrodas pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem un kur to var pastāvīgi novērot. Laujiet akumulatoram atdzist un vērsieties Hilti servisa.

2.6.5 Darba vieta

- a) Pirms laušanas vai urbšanas darbiem, kas šķērso konstrukcijas daļas, atbilstīgi nodrošiniet attiecīgās daļas pretējo pusī. Atlūzus var izkrist caur atveri un / vai nogāzties lejā un savainot līdzcilvēkus.
- b) Nesošajās sienās vai citās būves daļās iestrādātas rievas var nelabvēlīgi ieteikt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stienus vai atbalsta elementus. **Pirms darbu uzsākšanas jākonsultējas ar atbilstīgo konstruktöroru, arhitektu vai būvdarbu vadību.**

3 Apraksts

3.1 Izmantošana atbilstoši paredzētajiem mērķiem

Iekārtai ir paredzēta metāla un minerālu materiālu abrazīvai griešanai un raupojai slīpēšanai.

Nelietojiet akumulatorus kā energijas avotu citām ierīcēm, kam tie nav paredzēti.

Metālapstrāde: tikai sintētisko sveķu raupījās slīpripas vai abrazīvās griezējripas ar šķiedras armējumu.

Minerālu virsmu apstrāde: griešana, rievošana, lietojot atbilstīgo pārsegū (DG-EX 125/5"-C), raupjā slīpēšana, lietojot atbilstīgo pārsegū (DG-EX 125/5").

Iekārtu drīkst lietot tikai griešanai/slīpēšanai sausā veidā.

Apstrādājot minerālus materiālus, piemēram, betonu vai akmeni, ieteicams vienmēr lietot putekļu nosūkšanas pārsegū ar atbilstošu Hilti putekļsūcēju, kas veido saskaņotu sistēmu. Tā izmantošana pasargā lietotāju un palielinā iekārtas un instrumentu kalpošanas ilgumu.

Nedrīkst apstrādāt veselībai kaitīgus materiālus (piemēram, azbestu).

Ievērojiet valstī spēkā esošās darba aizsardzības prasības.

Lai izvairītos no savainošanās, izmantojiet tikai originālos Hilti piederumus un instrumentus.

Iekārtai ir paredzēta profesionālām vajadzībām, un to drīkst apkalpot, apkopt un remontēt tikai kompetents un attiecīgi apmācīts personāls. Personālam jābūt labi informētam par iespējamiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Iekārtai un tās papildaprīkojumus var radīt bīstamas situācijas, ja to lieto nepareizi vai uztic neapmācītam personālam.

3.2 Standarta aprīkojuma komplektācijā ietilpst:

- 1 Iekārta
- 1 Sānu rokturis
- 1 Drošības pārsegs
- 1 Priekšējais aizsargs
- 1 Fiksācijas atloks
- 1 Fiksācijas uzgrieznis
- 1 Fiksācijas atslēga
- 1 Lietošanas instrukcija

NORĀDĪJUMS

Piederumus meklējiet Hilti pārstāvniecībā vai vietnē www.hilti.com.

3.3 Iekārtai nepieciešamais papildu aprīkojums

Piemērots, lietošanai ieteiktais akumulators (skat. tabulu "Tehniskie parametri") un atbilstīgs sērijas C 4/36 lādētājs.

3.4 Iekārtas termiskā aizsardzība

Motora termiskās aizsardzības sistēma kontrolē ieejas strāvu un motora sasilšanas procesu, tādējādi pasargājot iekārtu no pārkāršanas.

Ja pārāk liela piespiešanas spēka rezultātā notiek motora pārslodze, motora jauda ievērojami samazinās vai iekārtas darbība pilnībā apstājas (ieteicams nepielaut pilngu apstāšanos).

Ja iekārta ir pārslogota, tā jāatbrīvo no slodzes un aptuveni 30 sekundes jādarbina tukšgaitā.

lv

3.5 Putekļu pārsegs griešanas darbiem DC-EX 125/5"-C - kompaktais pārsegs **2**

Minerālmateriālu abrazīvajai griešanai..

UZMANĪBU

Metālapstrādes darbu veikšana ar šo pārsegu ir aizliegta.

3.6 Drošības pārsegs ar priekšējo aizsargu **3**

UZMANĪBU

Apstrādājot metāla materiālus, raupjajai slīpēšanai ar taisnām slīpripām un griešanai ar abrazīvajām griezējriņķīm lietojiet aizsargpārsegu ar priekšējo pārsegu.

3.7 Putekļu aizsargs slīpēšanas darbiem DG-EX 125/5" **4**

Iekārta ir izmantojama, lai ar to tikai atsevišķos gadījumos slīpētu minerālus materiālus, izmantojot kausveida dimanta slīpripas.

UZMANĪBU

Metālapstrādes darbu veikšana ar šo pārsegu ir aizliegta.

3.8 Litija jonu akumulatora uzlādes statuss

Ja tiek izmantoti litija jonu akumulatori, uzlādes statusu var apskatīties, viegli nospiežot atbloķēšanas taustiņus (līdz pretestībai - lai neatbloķētu). Indikācija akumulatora aizmugurē sniedz šādu informāciju:

LED deg konstanti	LED mirgo	Uzlādes statuss C
LED 1, 2, 3, 4	-	C \geq 75 %
LED 1, 2, 3,	-	50 % \leq C < 75 %
LED 1, 2	-	25 % \leq C < 50 %
LED 1	-	10 % \leq C < 25 %
-	LED 1	C < 10 %

NORĀDĪJUMS

Darba laikā un uzreiz pēc tā pabeigšanas uzlādes statusa nolasīšana nav iespējama. Ja mirgo akumulatora uzlādes statusa indikācijas LED, lūdzu, ievērojet nodalas norādījumus "Traucējumu diagnostika".

4 Patēriņa materiāli

Ripas, kas paredzētas maks.. Ø 125 mm, 11000 apgr./min, aploces ātrumam 80 m/s, ar maksimālo biezumu 6,4 mm raupjajām slīpīpām un 2,5 mm abrazīvajām griezējripām.

Ripas	Lietojums	Saīsinājums	Pamatne
Abrazīva griezējripa	Griešana, rievošana	AC-D	metāliski
Dimanta griezējripa	Griešana, rievošana	DC-D	minerāli
Abrazīva raupjās slīpēšanas ripa	Raupjā slīpēšana	AG-D, AF-D, AN-D	metāliski
Dimanta raupjās slīpēšanas ripa	Raupjā slīpēšana	DG-CW	minerāli

Ripu piesaiste lietotajam aprīkojumam

Poz.	Aprīkojums	AC-D	AG-D	AF-D	AN-D	DG-CW	DC-D
A	Aizsargpārsegs	X	X	X	X	X	X
B	Priekšējais pārsegs (kopā ar A)	X	-	-	-	-	X
C	Virsmas pārsegs DG-EX 125/5"	-	-	-	-	X	-
D	Kompaktais pārsegs DC-EX 125/5"-C (kopā ar A)	-	-	-	-	-	X
E	Sānu rokturis	X	X	X	X	X	X
F	Stīpas rokturis DC BG 125 (opcija pie E)	X	X	X	X	X	X
G	Fiksācijas uzgrieznis	X	X	X	X	X	X
H	Fiksācijas atloks	X	X	X	X	X	X
I	"Kwick Lock" (opcija pie G)	X	X	X	X	-	X

5 Tehniskie parametri

Rezervētas tiesības izdarīt tehniska rakstura izmaiņas!

Iekārta	AG 125-A22
Nominālais spriegums	21,6 V
Nominālais apgriezienu skaits	9500/min
Maks. paplāksnes diametrs	Ø 125 mm
Svars saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003	2,7 kg

Akumulators	B 22/2.6 Li-Ion (01)	B 22/3.3 Li-Ion (01)
Nominālais spriegums	21,6 V	21,6 V
Kapacitāte	2,6 Ah	3,3 Ah
Enerģija	56,16 Wh	71,28 Wh
Svars	0,78 kg	0,78 kg

Informācija par iekārtu un tās lietošanu

Darba vārpstas vītnē	M 14
Vārpstas garums	22 mm

NORĀDĪJUMS

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mēriju metodes pamazību, un tos var izmanto elektroiekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz elektroiekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja elektroiekārtā tiek izmantota citos nolūkos, ar citiem maināmajiem instrumentiem vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārtā ir izslēgta vai ir ieslēgta, taču faktiski samazināt palielināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparez papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, elektroiekārtas un maināmo instrumentu apkope, roku turēšana siltumā, atbilstīga darba procesu organizācija.

Informācija par troksni (saskaņā ar EN 60745-2-3):

Raksturīgais (A) trokšņa jaudas līmenis, L_{WA}	94 dB (A)
Raksturīgā (A) trokšņa emisijas vērtība, L_{pA}	83 dB (A)
Minētā trokšņa līmeņa pielaides, K	3 dB (A)

Informācija par vibrāciju saskaņā ar EN 60745

Triaksiālās vibrācijas vērtības (vibrācijas vektoru summa) AG 125-A22	Mērijuvi veikti saskaņā ar EN 60745-2-3
Vīrsmas slīpēšana, izmantojot vibrāciju slāpējošo rokturi, $a_{h,AG}$	3,8 m/s ²
Iespējamā klūda (K)	1,5 m/s ²
Papildu informācija	Lietošana citiem darbiem, piemēram, griešanai, var izraisīt vibrācijas lielumu izmaiņas.

iv

6 Lietošanas uzsākšana

6.1 Akumulatora ievietošana 5

UZMANĪBU

Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, vai iekārtā ir izslēgta un vai ir aktivēta ieslēgšanās bloķēšana.

UZMANĪBU

Pirms akumulatora ievietošanas iekārtā pārliecinieties, ka uz akumulatora un iekārtas kontaktiem nav nekādu svešķermeņu.

1. **UZMANĪBU** Ja akumulators nav pareizi ievietots, tas darba laikā var nokrist.

UZMANĪBU Akumulatora izkrišana var apdraudēt iekārtas lietotāju un apkārtējos.

Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai akumulators ir droši noliksēts iekārtā.

6.3 Akumulatoru transportēšana un uzglabāšana

UZMANĪBU

Aizdegšanās risks. Akumulatorus nekādā gadījumā nedrīkst uzglabāt vai transportēt nenostiprinātā veidā, sa-bērtus kaudzēs. Issavienojuma radīts apdraudējums.

Pavelciet akumulatoru un pārvietojiet to no noliksētās pozīcijas (darba stāvokļa) pirmajā pagaidu pozīcijā (transportēšanas stāvoklī).

Nosūtot akumulatorus (ar autotransportu, pa dzelzceļu, jūru vai ar aviotransportu), ievērojet nacionālo un starptautisko transporta noteikumu prasības.

6.4 Sānu roktura montāža

Ieskrūvējiet sānu rokturi vienā no paredzētajiem vītnota-jiem ieliktnēm.

6.2 Akumulatoru izņemšana no iekārtas 6

6.5 Drošības pārsegi

UZMANĪBU

Veicot jebkādus montāžas, demontāžas, iestatīšanas un traucējumu novēršanas darbus, valkājet aizsarcīmdus.

Izlasiet attiecīgo pārsegu montāžas instrukcijas.

6.5.1 Drošības pārsega montāža 7

NORĀDĪJUMS

Drošības pārsegam ir kodētājpata, kas ļauj uzmontēt tikai instrumentam atbilstošu pārsegu. Drošības pārsegs ar kodētājpata nofiksējas iekārtas pārsega stiprinājumā.

1. Uzlieciet drošības pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma tā, lai trišķura markējums uz instrumenta būtu novietots preti atzīmei uz pārsega.
2. Uzspiediet drošības pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma; nospiediet pārsega atbloķēšanas pogu.
3. Pagrieziet drošības pārsegu, līdz tas nofiksējas un pārsega bloķēšanas poga izlec ārā.

6.5.1.1 Drošības pārsega pozīcijas maiņa

Pārvartot atsperes spēku, uzspiediet pārsegu uz vārpstas sašaurinājuma un pagrieziet to, līdz tas nofiksējas.

6.5.2 Drošības pārsega demontāža

Nospiediet drošības pārsega atbloķēšanas taustiņu un noņemiet pārsegu.

6.5.3 Priekšējā pārsega montāža un demontāža 8

NORĀDĪJUMS

Ja vēlaties strādāt ar priekšējo aizsargu, tas jānositprina uz drošības pārsega.

1. Novietojiet priekšējo pārsegu, kā parādīts attēlā, ar slēgto pusī uz standarta aizsgarpārsega, līdz nofiksējas stiprinājums.
2. Lai demontētu priekšējo pārsegu, atveriet priekšējā pārsega fiksāciju pavelciet to nost no standarta aizsgarpārsega.

6.5.4 Griešanas pārsega DC-EX 1255"

pozicionēšana 9 10

NORĀDĪJUMS

Raugieties, lai iešlēgšanas / izslēgšanas slēdzis vienmēr būtu viegli pieejams un pārslēdzams.

6.6 Maināmā instrumenta montāža un demontāža

NORĀDĪJUMS

Dimanta slīppipas jāmaina, līdzko manāmi samazinās griešanas vai slīpēšanas efektivitāte. Kopumā nemot, tas parasti notiek tad, kad dimanta segmentu augstums ir kļuvis mazāks nekā 2 mm. Pārējo tipu ripas jāmaina, līdzko ievērojami samazinās griešanas efektivitāte vai citas leņķa slīpmašīnas daļas (izņemot slīppipu) nonāk saskare ar apstrādājamo materiālu. Abrasiāvā ripas jāmaina, kad beidzas to derīguma termiņš.

6.6.1 Maināmā instrumenta montāža 11 12

BRĪDINĀJUMS

Stingri pievelciet instrumentu un atloka stiprinājumu. Ja instruments un atloka stiprinājums netiek stingri pievilkti, pastāv iespēja, ka pēc izslēgšanas instruments iekārtas motora bremzēšanas rezultātā atdalās no vārpstas.

1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.
2. **UZMANĪBU** Fiksācijas atlokā ir ievietots gredzens ar apalu šķērsgriezumu. **Ja šī gredzena nav vai tas ir bojāts, fiksācijas atloks jānomaina.** Uzlieciet fiksācijas atloku uz slīpēšanas vārpstas tā, lai tas piekļautos virsmai un nebūtu pagrozāms.
3. Uzlieciet maināmo instrumentu.
4. Pievelciet fiksācijas uzgriezni atbilstīgi lietojamajam instrumentam **12**.
5. **UZMANĪBU** Vārpstas bloķēšanas taustiņu drīkst aktivēt tikai tad, kad slīpēšanas vārpsta neatrodas kustībā. Jā to neievēro, pastāv risks, ka tiks sabojāts pārnesuma mehānisms vai atvērsies maināmā instrumenta stiprinājums. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
6. Ar fiksācijas atslēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni, pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un noņemiet fiksācijas atslēgu.

6.6.2 Maināmā instrumenta demontāža

1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.
2. Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.
3. Atbrīvojiet fiksācijas uzgriezni, uzliekot uz tā fiksācijas atslēgu un pagriezot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
4. Atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un noņemiet maināmo instrumentu.

6.7 Maināmā instrumenta ar "Kwik lock" stiprinājumu montāža un demontāža

NORĀDĪJUMS

Fiksācijas uzgriežņa vietā var izmantot "Kwik lock". Tas ļauj veikt maināmo instrumentu griezējripas nomaiņu bez papildu instrumentu palīdzības.

UZMANĪBU

Raugieties, lai darba laikā ātrās fiksācijas uzgrieznis "Kwik lock" nenonāktu saskarē ar apstrādājamo materiālu. Nedrīkst lietot bojātus ātrās fiksācijas uzgriežņus "Kwik lock".

6.7.1 Maināmā instrumenta ar ātrās fiksācijas uzgriezni "Kwik lock" montāža 13

NORĀDĪJUMS

Augšpusē esošajai bultiņai jāatrodas indeksa atzīmes zonā. Ja ātdarbības fiksācijas uzgrieznis tiek pievilkts, kad bultiņa neatrodas indeksa atzīmes zonā, to vairs nebūs iespējams atskrūvēt ar roku. Šajā gadījumā āt-

rdarības fiksācijas uzgriežņa "Kwik lock" atskrūvēšanai jālieto fiksācijas atlēga (neviss caurulatslēga).

1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.
2. Notiriet fiksācijas atloku un ātrdarības fiksācijas uzgriezni.
3. **UZMANĪBU** Fiksācijas atlokā ir ievietots gredzens ar apalu šķērsgriezumu. **Ja šī gredzena nav vai tas ir bojāts, fiksācijas atloks jānomaina.** Uzlieciet fiksācijas atloku uz slīpēšanas vārpstas.
4. Uzlieciet maināmo instrumentu.
5. Līdz galam uzskrūvējet ātrās fiksācijas uzgriezni "Kwik lock" uz maināmā instrumenta (uzskrūvētā stāvoklī ir redzams uzraksts).

6. **UZMANĪBU** Vārpstas bloķēšanas taustiņu drīkst aktivēt tikai tad, kad slīpēšanas vārpsta neatrodas kustībā. Jā to neievēro, pastāv risks, ka tiks sabojāts pārnesuma mehānisms vai atvērsies mai-nāmā instrumenta stīprinājums.

Nospiediet vārpstas bloķēšanas taustiņu un turiet to nospiestu.

7. Ar fiksācijas atlēgu pievelciet fiksācijas uzgriezni vai ar roku spēciģi pagrieziet maināmo instrumentu uz priekšu pulksterprādītāja kustības virzienā, līdz ir stingri pievilkts ātrās fiksācijas uzgrieznis "Kwik lock", pēc tam atlaidiet vārpstas bloķēšanas taustiņu un, ja nepieciešams, izņemiet fiksāciju atlēgu.

6.7.2 Maināmā instrumenta ar ātrās fiksācijas uzgriezni "Kwik lock" demontažā

1. Izvelciet akumulatoru no iekārtas.
2. Pagriezot fiksācijas gredzenu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, atlaidiet ātrdarības fiksācijas uzgriezni (iestrēgušu ātrdarības fiksācijas uzgriežņu atbrīvošanai lietojiet galaktēgu). Neizman-tojiet šīm nolūkam caurulatslēgu.

7 Lietošana

BRĪDINĀJUMS

Viemēr lietojiet iekārtu ar sānu rokturi (vai opcijas veidā ar stīpas rokturi).

UZMANĪBU

Darba režīmā instruments var sakarst. **Instrumentu nomaiņai lietojiet cīmdu!**

7.1 Raupjā slīpēšana

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nelietojet abrazīvās griezējripas virsmas raupajai slīpēšanai.

Raupjās slīpēšanas laikā vislabākie rezultāti tiek sasnieguti ar apstrādes lenķi no 5° līdz 30°. Ar mērenu spiedienu kustiniet iekārtu turp un atpakaļ. Tādējādi apstrādājāmais materiāls pārāk nesakarsīs un nemainīs krāsu un uz virsmas nepaliks rievas.

7.2 Griešana

Veiciet griešanu, ar mērenu spiedienu virzot iekārtu uz priekšu, un nesašķiebiet iekārtu un/vai abraživo griezējrupu (tā jātur apm. 90° lenķi pret virsmu). Profilus un nelielas taisnstūra caurules vislabāk var pārgriezt, izdarot griezumu mazākā šķērsgriezuma vietā.

7.3 Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ar ieslēgšanās bloķēšanu

Ar ieslēgšanas bloķēšanu aprīkojumiem ieslēgšanas / izslēgšanas slēdziem iespējams kontrolierēt slēdzi funkcijas un novērst nejaušas iekārtas iedarbināšanas iespēju.

1. Lai atbloķētu ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, pābriediet ieslēgšanas bloķēšanas slēdzi uz priekšu un pēc tam to līdz galam nospiediet.
2. Atlaižot ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi, ieslēgšanas bloķētājs automātiski atgriezīsies nobloķētā pozīcijā.

8 Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS

Elektrisko daļu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti elektrotehnikas speciālisti.

UZMANĪBU

Pirms sākt tīrišanas darbus, nonemiet akumulatoru, lai novērstu nejaušas ieslēgšanās iespēju!

8.1 Iekārtas apkope

BRIESMAS

Apstrādājot metālus ekstreimālos ekspluatācijas apstākļos, iekārtā var iekļūt putekļi, kam piemīt elektriskā

vadītspēja. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas izolācijas funkcijas. **Šādos gadījumos ieteicams lietot stacionāru putekļu nosūkšanas iekārtu un bieži tirīt ventilācijas atveres.**

Nekad nedarbiniet iekārtu, ja ir nosprostotas tās ventilācijas atveres! Ar regulāriem intervāliem uzmanīgi iztīriet ventilācijas atveres ar sausu birstīti. Nepielaujiet sveš-kermenu iekļūšanu iekārtas iekšienē. Motora ventilators iesci korpusā putekļus, un, ja uzkrājas liels daudzums putekļu ar elektrisko vadītspēju (piemēram, metāla, og-lekļa šķiedras), ir apdraudēta iekārtas elektrodrošība. Ie-

Kārtas ārpusi regulāri notīriet ar viegli samitrinātu drāniņu. Iekārtas tīrišanai nelietojiet aerosolus, tvaika tīrišanas iekārtas vai ūdens strūku! Tas var negatīvi ietekmēt elektrodrošību. Roktura dalas vienmēr turiet tīras no eļjas un smērvielām. Nelietojiet silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.

NORĀDĪJUMS

Ja tiek bieži apstrādāti materiāli elektrisko vadītspēju (piemēram, metāls, oglekļa šķiedra), saīsinās apkopes intervāli. Nemiņiet vērā individuālo riska analīzi atbilstīgi apstākļiem darba vietā.

8.2 Litija jonu akumulatoru apkope

NORĀDĪJUMS

Zemā temperatūrā akumulatora jauda samazinās.

NORĀDĪJUMS

Glabājiet akumulatoru pēc iespējas vēsā un sausā vietā.

Lai akumulatori kalpotu pēc iespējas ilgāk, tie jāizņem un jāuzlādē, tālāk ievērojami samazinās akumulatoru jauda.

NORĀDĪJUMS

- Ja lietošana turpinās, izlāde tiek automātiski pārtraukta, pirms ir radušies neatgriezeniski akumulatora bojājumi.
- Izmantojiet akumulatoru uzlādei tikai sertificētus Hilti lādētājus, kas paredzēti litija jonu akumulatoriem.

8.3 Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

Pēc apkopes un uzturēšanas darbiem ir jāpārbauda, vai ir pievienoti visi aizsardzības mehānismi un vai to darbība ir nevainojama.

9 Traucējumu diagnostika

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Akumulators izlādējas ātrāk nekā parasti.	Īoti zema apkārtējā temperatūra.	Jālauj akumulatoram pamazām sasilt līdz istabas temperatūrai.
Akumulators nenofiksējas ar sadzirdamu klikšķi.	Netīri akumulatora fiksācijas izcilīgi.	Notīriet fiksācijas izcilībus unnofiksējiet akumulatoru. Ja problēmas saglabājas, jāvēršas Hilti servisā.
LED 1 mirgo.	<p>Akumulators ir izlādējies.</p> <p>Iekārtas pārslodze (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).</p>	<p>Uzlādējiet akumulatoru.</p> <p>Iekārtas izvēle atbilstoši pielietojumam.</p>
Iekārtā nedarbojas, un mirgo 1 LED.	<p>Akumulators ir izlādējies.</p> <p>Akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.</p>	<p>Nomainiet akumulatoru un uzlādējiet tukšo akumulatoru.</p> <p>Jānodrošina akumulatoram nepieciešamā darba temperatūra.</p>
Iekārtā nedarbojas, un mirgo visas 4 LED.	<p>Iekārtā īslaicīgi pārslogota.</p> <p>Termiskā aizsardzība.</p>	<p>Jāatlaiž un no jauna jānospiež slēdzis.</p> <p>Jālauj iekārtai atdzist.</p>
Iekārtā vai akumulators spēcīgi sakarst.	<p>Elektrisks defekts.</p> <p>Iekārtas pārslodze (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).</p>	<p>Izslēdziet iekārtu, izņemiet no tās akumulatoru, neatstājet to bez uzaudzības, iekams tas nav atdzisis, sazinieties ar Hilti servisu.</p> <p>Iekārtas izvēle atbilstoši lietošanas veidam.</p>
Iekārtā nedarbojas ar pilnu jaudu.	Levietots akumulators ar pārāk zemu kapacitāti.	Jālieto akumulators ar kapacitāti >2,6 Ah.
Nav bremzēšanas funkcijas	<p>Akumulators ir izlādējies.</p> <p>Iekārtas pārslodze (pārsniegtas ekspluatācijas robežas).</p>	<p>Uzlādējiet akumulatoru.</p> <p>Iekārtā jāizslēdz un no jauna jāieslēdz.</p>

10 Nokalpojošo instrumentu utilizācija

UZMANĪBU

Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši priekšrakstiem, iespējamas šādas sekas: plastmasas daļu sadedzināšanas rezultātā izdalās toksiskas gāzes, kas var kaitēt cilvēku veselībai. Ja baterijas tiek mehāniķi bojātas vai specīgi sakarsētas, tās var eksplodēt un izraisīt saindēšanos, termiskos vai ķīmiskos apdegumus un vides piesārņojumu. Vieglprātīgi izmetot aprīkojumu atkritumos, jūs dodat iespēju nepiederošām personām izmantot to nesankcionētos nolūkos. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas vai savainot citus, vai radīt vides piesārņojumu.

UZMANĪBU

Bojātus akumulatorus nekavējoties utilizējet. Tie nedrīkst būt pieejami bērniem. Nemēģiniet akumulatorus izjaukt vai sadedzināt.

UZMANĪBU

Veiciet nokalpojošo akumulatoru utilizāciju saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām vai nododiet tos atpakaļ Hilti.



"Hilti" iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstis Hilti ir izveidojis sistēmu, kas pieļauj veco ierīču pieņemšanu otrreizējai pārstrādei. Jautājiet Hilti Klientu apkalpošanas servisā vai savam pārdevējam – konsultantam.



Tikai ES valstīs

Neizmetiet elektroiekārtas sadžīves atkritumos!

lv

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās ištenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodos utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

11 Iekārtas ražotāja garantija

Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vēr-
sieties pie vietējā HILTI partnera.

12 EK atbilstības deklarācija (oriģināls)

Apzīmējums:	Leņķa slīpmašīna
Tipis:	AG 125-A22
Paaudze:	01
Konstruēšanas gads:	2011

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām un normām: 2006/42/EK, 2004/108/EK, 2006/66/EK, 2011/65/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012

Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power Tools & Accessories
01/2012

Tehniskā dokumentācija:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 8 | 20150316



438684