





# PM 2-P

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρήσεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	it
Kasutusjuhend	et
Інструкція з експлуатації	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk



**1**





## جهاز الليزر النقطي PM 2-P

**١** تشير الأعداد إلى الصور المعنية. وتجد هذه الصور في بداية دليل الاستعمال. في هذا الدليل يقصد دائماً بكلمة «الجهاز» جهاز الليزر النقطي PM 2-P.

### مكونات الجهاز، عناصر الاستعمال والبيان **١**

- ① مفتاح التشغيل/الإيقاف بالاشتراك مع آلية تأمين البندول
- ② لمبة الدايرود
- ③ عدسة خروج الليزر
- ④ مبيت البطارية

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

صفحة	فهرس المحتويات
186	١ إرشادات عامة
187	٢ الشرح
188	٣ الملحقات التكميلية
188	٤ المواصفات الفنية
189	٥ إرشادات السلامة
190	٦ التشغيل
191	٧ الاستعمال
191	٨ العناية والصيانة
192	٩ تقصي الأخطاء
192	١٠ التكثين
193	١١ ضمان الجهة الصانعة للأجهزة
193	١٢ إرشاد لجنة الاتصالات الفيدرالية (يسري في الولايات المتحدة الأمريكية)
194	١٣ شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

## ١ إرشادات عامة

### 2.1 شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى

#### علامات التحذير



تحذير من  
خطر عام

#### علامات الإلزام



قبل  
الاستخدام  
اقرأ دليل  
الاستعمال

#### 1.1 كلمات دليلية ومدلولاتها

**خطر**  
تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

**تحذير**  
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

**احتراض**  
تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

**ملحوظة**  
تشير لإرشادات للاستخدام وللمعلومات أخرى مفيدة.



لا يجوز  
التخلص من  
الأجهزة  
والبطاريات  
ضمن  
القمامة.



شعاع الليزر. لا تنظر إلى شعاع الليزر. فئة الليزر 2.  
لافتات تحذير استخدام الليزر حسب المعايرة - IEC 60825-1:2007

**موضع بيانات التمييز موجود على الجهاز**  
مسمي الطراز والرقم المسلسل مدونان على لوحة الصنع  
بالجهاز. انقل هذه البيانات في دليل الاستعمال الخاص  
بك وارجع إليها دائمًا عند الاستعلام لدى وكلايتنا أو لدى  
مراكز الخدمة.



لا تتعرض لشعاع الليزر.

الطراز:

الجبل: 01

الرقم المسلسل:

## 2 الشرح

### 1.2 الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز 2-P PM عبارة عن جهاز ليزر نقطي ذاتي الاستواء، يتبع لمستخدم بمفرده ضبط التعامد بسرعة ودقة. يشتمل الجهاز على شعاعي ليزر متباينين (تصدر الأشعة من نقطة انطلاق واحدة). وجميع الأشعة لها نفس المدى وبالغ 30 متراً (يرتبط المدى بشدة الإضاءة المحيطة).

الجهاز مخصص بصورة أساسية لتحديد مواضع نقاط التعامد في الأماكن المغلقة. الاستخدامات المماثلة هي: نقل النقاط المحددة على الأرض إلى السقف.

لا يسمح بإجراء أي تدخلات أو تعديلات على الجهاز.

يلزم اتباع المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعناية والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.

اقصر على استخدام الملحقات التكميلية والأدوات الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة. يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبل أشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات.

### 2.2 الخصائص

يُنتمي جهاز 2-P PM بالقدرة على الاستواء الذاتي في جميع الاتجاهات في نطاق زاوية بمقدار 4° تقريباً. ويبلغ زمن الاستواء الذاتي حوالي 3 ثوانٍ فقط.

في حالة الفوج من نطاق الاستواء الذاتي تومض أشعة الليزر للتحذير.

يُنتمي جهاز 2-P PM بسهولة استعماله وبساطة استخدامه ومتانة جسمه البلاستيكى، كما يتسم بسهولة نقله نظراً لصغر أبعاده وخفته وزنه.

يتوقف الجهاز في طريقة العمل العادية بعد 15 دقيقة. ويمكن تشغيله بطريقة العمل المتواصل من خلال تشغيل الجهاز وإيقافه ثم معاودة تشغيله في غضون 3 ثوانٍ.

لمبة الديايد	لمبة الديايد لا تضيء.
البطاريات فارغة الشحننة.	لمبة الديايد لا تضيء.
البطاريات موضوعة بشكل خاطئ.	لمبة الديايد لا تضيء.
شعاع الليزر مشغل. الجهاز يعمل.	لمبة الديايد تضيء بشكل مستمر.
شحنة البطاريات قاربت على النفاذ.	لمبة الديايد توافق مرتين كل 10 ثوان.
شعاع الليزر يومض مرتين كل 10 ثوان.	شحنة البطاريات قاربت على النفاذ.
تم إبطال فعالية آلية الإيقاف.	شعاع الليزر يومض خمس مرات ويظل بعدها مضيئاً بشكل مستمر.
الجهاز غير قادر على ضبط استواهه الذاتي.	شعاع الليزر يومض بشكل سريع.

## 4.2 مجموعة التجهيزات الموردة مع جهاز الليزر النقطي في صندوق كارتون

- 1 جهاز الليزر النقطي 2-P
- 1 حقيبة الجهاز
- 4 البطاريات
- 1 دليل الاستعمال
- 1 شهادة الجهة الصانعة

## 3 الملحقات التكميلية

الملصق	العلامات المختصرة	الشرح
الحامل ثلاثي القوائم	PMA 20	
لوحة التصويب	PMA 54/55	
قضيب التثبيت التلسكوبى	PUA 10	
المهايئ العام	PMA 78	
نظارة رؤية الليزر	PUA 60	لا تعتبر هذه النظارة وسيلة حماية من الليزر ومن ثم فهي لا تحمي عينيك من أشعة الليزر. ونظرًا لقدرتها المحدودة على تمييز الألوان ينصح استخدام هذه النظارة أثناء السير في الطرق العامة ويجب أن تُستخدم فقط عند إجراء أعمال بالجهاز 2-P.
PM 98 (مقدار)	PM 2-P	

## 4 المواصفات الفنية

تحفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

مدى نقاط القياس	(م) 98 قدم	(م) 30
الدقة	± 3 متر (± 0.12 بوصة على 33 قدم)	± 10 متر (± 0.33 بوصة على 98 قدم)
زمن الاستواء الذاتي	3 ثوان (قياسياً)	

1 هناك عوامل مؤثرة، وبصفة خاصة التقلبات الشديدة في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الارتطام أو السقوط وخلافه، يمكن أن تؤثر سلباً على دقة المدى. وقد تم ضبط أو معادلة الجهاز في ظل الظروف المحيطة القياسية (MIL-STD-810F)، ما لم يذكر خلاف ذلك.

الفئة 2، مرئي، 620 - 690 نانو متر، ± 10 نانو متر  
 (الموافقة IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007)  
 ، الفئة II (المادة 21 من القانون الفيدرالي،  
 فقرة 1040 (إدارة الأغذية والأدوية)

المسافة 5 م: > 4 مم	قطر الشعاع
المسافة 20 م: > 16 مم	نطاق الاستواء الذاتي
±4 ° (قياسي)	الإيقاف الذاتي الآوتوماتيكي
يتم التفعيل بعد: 15 دقيقة	مبين حالة التشغيل
لمبة الدايرود وأشعة الليزر	الإمداد بالكهرباء
بطاريات AA، بطاريات المنجنيز القلوية: 4	مدة التشغيل
بطارية المنجنيز القلوية 2500 مللي أمبير/ساعة، درجة الحرارة 24+ °م (75+ °ف): 50 ساعة (قياسي)	درجة حرارة التشغيل
بعد أدنى 10 °م / بعد أقصى 50+ °م (14+ °ف) حتى 122 °ف)	درجة حرارة التخزين
بعد أدنى 25 °م / بعد أقصى 63+ °م (13- 145 °ف)	الحماية من الغبار ورذاذ الماء (باستثناء مبيت البطاريات) IEC 529
القلawoot الحامل ثلاثي القوائم (الجهاز)	قلawoot الحامل ثلاثي القوائم (القاعدة)
قلawoot وايتورث القياسي البريطاني 5/8 بوصة، UNC 1/4 بوصة،	قلawoot الحامل ثلاثي القوائم (الجهاز)
القلawoot المخشن الموحد UNC 1/4 بوصة	الأبعاد
(5 3/8 X 4 1/4 X 2 1/2) بوصة	الوزن
بناعدة مع بطاريات: 590 جم (1.3 رطل)	

١ هناك عوامل مؤثرة، وبصفة خاصة التقلبات الشديدة في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الارتطام أو السقوط وخلافه، يمكن أن تؤثر سلباً على درجة الدقة. لقد تم ضبط أو معالجة الجهاز في ظل الظروف المحيطة القياسية (MIL-STD-810F)، مما لم يذكر خلاف ذلك.

## 5 إرشادات السلامة

- تحذير: احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة والتعليمات. أي تقصير أو إهمال في الالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو حريق و/أو إصابات خطيرة. احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد.
- 1.5 إجراءات السلامة العامة**
- (أ) قبل عمل القياسات/الاستخدام احرص على فحص درجة دقة الجهاز.
  - (ب) يمكن أن تصدر عن الجهاز وملحقاته أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبلأشخاص غير مدربين أو لم يتم استخدامها بشكل مطابق للتعليمات.
  - (ت) اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية والأجهزة الإضافية الأصلية من Hilti، وذلك لتقليل مخاطر الإصابة.
  - (ث) كن يقظاً وانتبه لما تفعله وتعامل مع الجهاز بتعقل عند العمل به. لا تستخدم الجهاز عندما تكون مرهقاً أو واقعاً تحت تأثير العقاقير المهدّنة أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام الجهاز قد يؤدي لإصابات خطيرة.
  - (ج) لا يسمح بإجراء، أية تدخلات أو تعديلات على الجهاز.
  - (ز) يلزم مراعاة المعلومات المتعلقة بالتشغيل والغناية والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.
- خ) لا توقف أياً من تجهيزات السلامة ولا تخلع أياً من لوحات التثبيه أو التمذير.
- د) احتفظ بأجهزة الليزر بعيداً عن متناول الأطفال.
- ذ) احرص على مراعاة المؤشرات المحيطة. لا تجعل الجهاز يتعرض للأمطار ولا تستخدمه في بيئة رطبة أو مبللة. لا تستخدم الجهاز في مكان معرض لخطر البرق أو الانفجار.
- ه) اعنطن بالجهاز بدقة. افحص الأجزاء المتحركة بالجهاز من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحصارها وافقها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الجهاز. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. ترجع الكثير من المواتد لسوء صيانة الأجهزة.
- ن) اعمل على إصلاح أداتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامه الأداء الكهربائي تظل قائمة.
- س) في حالة تعرض الجهاز للسقوط أو لأية مؤثرات ميكانيكية أخرى يجب مراعحة مدى دقته.
- ش) في حالة وضع الجهاز في مكان دافئ بسبب البرد القارس أو العكس، يجب قبل الاستخدام موافمة الجهاز مع درجة الحرارة المحيطة.

#### 4.5 تصنيف الليزر لجزء الليزر من الفئة 2 / الفئة II

تبعاً لطراز الجهاز المعيار بتوافق الجهاز مع فئة الليزر 2 حسب المعاشرة IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 من الفئة II حسب المادة 21 من القانون الفيدرالي، فقرة 1040 (ادارة الأغذية والأدوية). يُسمح باستخدام هذه الأجهزة بدون اتخاذ أي إجراءات حماية إضافية. ومن الجدير بالذكر أن رد فعل رمثة العين يهم العين في حالة النظر بشكل عابر في شعاع الليزر. إلا أنه يجب التنويه على أن رد فعل رمثة العين هذا يمكن أن يتأثر بتناول بعض الأدوية أو الكوموبيات أو القاقيز، رغم ذلك، يجب عدم النظر في مصدر الضوء مباشرة، تماماً كما هو الحال مع الشمس. لا تسلط شعاع الليزر باتجاه الأشخاص.

#### 5.5 كبرىانياً

- (أ) قم بعزل أو خلع البطاريات عند الرغبة في شحن الجهاز بالبريد.
- (ب) لتجنب الإضرار بالبيئة يجب تكين الجهاز طبقاً للمواصفات المعمول بها في بلد الاستخدام. إذا ساورك الشك بهذا الشأن يمكنك مخاطبة الجهة الصانعة.
- (ت) لا يجوز أن تصل أيدي الأطفال إلى البطاريات.
- (ث) احرص على عدم تعرض البطاريات للسخونة المفرطة أو النار. فقد تفجر البطاريات أو قد تنبعث منها مواد سامة.
- (خ) لا تشنن البطاريات.
- (د) لا تلهم البطاريات في الجهاز.
- (هـ) لا تفزع شحنة البطاريات من خلال عمل دائرة قصر بمحروق.
- (دـ) لا تفتح البطاريات ولا تعرضها لتحميل ميكانيكي مفرط.
- (ذـ) لا تقم بتركيب بطاريات بها أضرار.
- (نـ) لا تخلط البطاريات الجديدة بالقديمة. لا تستخد بطاريات من جهات صانعة مختلفة أو لها طرازات مختلفة.

#### 6.5 السوائل

في حالة الاستخدام بشكل خاطئ يمكن أن يتسرّب سائل من البطارية/المركم. تجنب ملامسته. اشطّهه بالماء في حالة ملامسته عن طريق الخطأ. إذا تسرّب السائل إلى العينين فاشطّهه بكمية وفيرة من الماء وأحرص على استشارة الطبيب علاوة على ذلك. السائل المتسرّب يمكن أن يؤدي لتبليغ البشرة أو حدوث حروق.

ص) في حالة استخدام الجهاز مع مهابنات وملحقات تكميلية تأكد أن الجهاز مثبت بشكل جيد.

(ض) لتجنب القياسات الخاطئة يجب المحافظة على نظافة عدسات خروج الليزر.

(ط) على الرغم من تصميم الجهاز للعمل في بيئه أعمال البناء التقليدية إلا أنه ينبغي التعامل معه بحرص وعناية، شأنه في ذلك شأن الأجهزة البصرية والكهربائية الأخرى (المنظار الثنائي، النظارة، آلة التصوير).

(ظ) على الرغم من تصميم الجهاز ضد تسرب الرطوبة.

(إ) إليه إلا أنه ينبغي تجفيفه قبل وضعه في صندوقه.

(ع) احرص على مراجعة مدى دقة الجهاز أكثر من مرة أثناء الاستخدام.

#### 2.5 تبخير أماكن العمل بشكل سليم فنياً

(أ) قم بتأمين موقع القياس وأحرص أثناء نصب الجهاز على عدم تصويب الشعاع باتجاه أشخاص آخرين أو باتجاهك أنت.

(ب) لدى إجراء أعمال أثناء الوقوف على سلم تجنب الوقوف بشكل غير اعتيادي، وأحرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

(ت) قياس المسافات عبر نوافذ زجاجية أو عبر أجسام أخرى يمكن أن يعطي نتائج قياس خاطئة.

(ث) احرص على نصب الجهاز فوق قاعدة مستوية ثابتة (فالالية من الاهتزازات!).

(خـ) اقتصر على استخدام الجهاز داخل حدود العمل المحددة.

(حـ) في حالة استخدام عدة أجهزة ليزر في نطاق العمل تأكد من عدم اختلاط الأمر عليك فيما يخص أشعة جهازك وأشعة الأجهزة الأخرى.

(هــ) يمقدور المغناطيس التأثير على دقة القياس، لذلك لا يسمح بتواجد أي مغناطيس بالقرب من الجهاز. أما في حالة استخدام مهابن Hilti العام يتلاشى هذا التأثير.

#### 3.5 التحمل الكهرومغناطيسي

على الرغم من استيفاء الجهاز للمتطلبات الصارمة الواردة في المواصفات ذات الصلة لا تستبعد Hilti إمكانية إصابةه بالخلل إن تعرضه لشعاع قوي وهو ما قد يؤدي لخطأه عن العمل. في هذه الحالة أو في حالات الشك الأخرى يجب القيام بقياسات لغرض الشخص. كما لا تستطيع Hilti أن تستبعد إمكانية تعرض الأجهزة الأخرى للتشويش (على سبيل المثال تمهيزات الملاحة الخاصة بالسيارات).

### 6 التشغيل



1. افتح مبيت البطاريات.
2. أخرج البطاريات من علبتها ثم قم بتركيبها في الجهاز مباشرةً.
3. تأكد من الوضعية الصحيحة لقطاب البطارية طبقاً للإرشادات المدونة على الجهة السفلية من الجهاز.
- 4.أغلق مبيت البطاريات. احرص على إغلاق القفل بشكل صحيح.

#### 1.6 تركيب البطاريات [2]

خطير

قم بتركيب بطاريات جديدة فقط.



- .2 ضع الجهاز على سطح مستو وأفقي.  
 .3 قم بتشغيل الجهاز.  
 .4 قم بتجويه شعاع ضبط التعامد السفلي للجهاز على مركز النقاط.  
 .5 ضع علامة لنقطة شعاع ضبط التعامد الرأسي على السقف. ولبذا الغرض قم قبل ذلك بتثبيت ورقة على السقف.  
 .6 أدر الجهاز بزاوية 90°.  
**ملحوظة** يجب أن يظل شعاع ضبط التعامد السفلي في مركز النقاط.  
 .7 ضع علامة لنقطة شعاع ضبط التعامد الرأسي على السقف.  
 .8 كر هذه العملية مع إدارة الجهاز بزاوية 180° و 270°.  
**ملحوظة** تحدد النقاط الأربع الناتجة دائرة يتم فيها تحديد نقطة التعامد الدقيقة من خلال نقاط تقاطع الأقطار d1 (1-3) و d2 (2-4).  
 .9 قم باختساب درجة الدقة كما هو مسروخ في موضوع .7.3.1.1

#### 1.1.3.7 حساب درجة الدقة

$$R = \frac{10}{RH \text{ [m]}} \times \frac{(d1 + d2) \text{ [mm]}}{4} \quad (1)$$

$$R = \frac{30}{RH \text{ [ft]}} \times \frac{(d1 + d2) \text{ [inch]}}{4} \quad (2)$$

الناتج (R) للمعادلة (1)=ارتفاع المكان) منسوب إلى درجة دقة "بالملليمتر لكل 10 متراً" (معادلة (1)). وهذا الناتج (R) ينبغي أن يقع في نطاق مواصفات الجهاز: 3 مم لكل 10 متراً

#### 1.7 الاستعمال

##### 1.1.7 تشغيل أشعة الليزر

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الخلف.

##### 2.1.7 إيقاف الجهاز/أشعة الليزر

حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الأمام.

**ملحوظة** بعد حوالي 15 دقيقة يتوقف الجهاز أوتوماتيكياً.

##### 3.1.7 إبطال فعالية آلية الإيقاف

قم بتشغيل الجهاز وإيقافه ثم معاودة تشغيله في غضون 3 ثوان. يومض شعاع الليزر خمس مرات على سبيل تأكيد إيقاف الفعالية.

**ملحوظة**

يتم إيقاف الجهاز في حالة تحريك مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الأمام أو في حالة نفاد شحنة البطاريات.

#### 2.7 أمثلة على الاستخدام

##### 1.2.7 التجهيز لقطاعات الجدران الجافة لعمل فواصل تقسيم المكان ③

##### 2.2.7 التجهيز لعناصر الإضاءة ④

#### 3.7 المراجعة

##### 1.3.7 مراجعة نقطة التعامد ⑤

في حيز مرتفع قم بعمل تحديد على الأرضية (علامة (+) مثلاً في مسقط سلام بارتفاع من 5 إلى 10 متراً).

## 8 العناية والصيانة

#### 1.8 التنظيف والتجميف

تزيد على 40 °م / 104 °ف). ولا تقم بتعينة الجهاز إلا بعد جفافه تماماً.  
 بعد تخزين أو نقل الجهاز لفترة طويلة نسبياً قم بعمل قياس اختباري قبل الاستخدام.  
 يرجى إخراج البطاريات من الجهاز عند تخزين الجهاز لفترة طويلة. البطاريات المتخللة يمكن أن تتلف الجهاز.

#### 3.8 النقل

عند نقل أو شحن الجهاز استخدم عبوة Hilti الأصلية أو عبوة بنفس الجودة.  
**احتراز** احرص دائماً على نقل الجهاز بدون البطاريات.

1. انفع الغبار لإزالته عن الزجاج.

2. لا تلمس زجاج العدسات بأصابعك.

3. عند التنظيف احرص على استخدام قطعة قماش نظيفة لينة، وعند اللزوم يمكن ترطيبها بكمول نقي أو ببعض الماء.

**ملحوظة** لا تستخدم آية سوائل أخرى لما قد تسبب فيه من إضرار بالأجزاء البلاستيكية.

4. تراعي القيم المدية لدرجات الحرارة عند تخزين جهازك، وخصوصاً في الشتاء / الصيف، عند الاحتفاظ بهاجاك داخل السيارة (-25° م حتى 60+ °).

#### 2.8 التخزين

آخر الأجهزة المبتلة من عبواتها. قم بتنظيف وتجفيف الجهاز وصندوق التخزين والملحقات التكميلية (بدرجة حرارة لا

ومن ضمن فعاليات خدمة المعايرة من Hilti التأكد في يوم الفحص من مطابقة مواصفات الجهاز محل الفحص للمواصفات الفنية الواردة في دليل الاستعمال. وفي حالة وجود اختلافات عن مواصفات الجهة الصانعة يعاد ضبط أجهزةقياس المستخدمة من جديد. وبعد الضبط والفحص يتم وضع شارة معايرة على الجهاز مع تأكيدها بشهادة معايرة كتابية للتدليل على أن الجهاز يعمل في نطاق مواصفات الجهة الصانعة.

شهادات المعايرة ضرورية للشركات الداعمة على شهادة الأيزو ISO 9001.

وسيسير أقرب مركز Hilti أن يقدم لك المزيد من المعلومات بهذا الشأن.

**Hilti 4.8 خدمة المعايرة من**

تنصح بفحص الأجهزة بشكل دوري في إطار الاستفادة من خدمة المعايرة التي تقدمها Hilti، وذلك لضمان اعتمادية الأجهزة طبقاً للمواصفات والمطلبات القانونية. وننصحكم علماً أن خدمة المعايرة من Hilti تحت تصرفكم دائماً، إلا أنه ينصح بإجرائها مرة واحدة في السنة على الأقل.

## 9 تقصي الأخطاء

الخطأ	السبب المحتمل	التغلب عليه
تعذر تشغيل الجهاز.	البطارية فارغة الشحن.	استبدل البطارية.
يمكن تشغيل الجهاز ولكن لا يمكن رؤية شعاع ليزر.	مفتاح التشغيل/الإيقاف معطل.	ركب البطارية بشكل صحيح.
بعض أشعة الليزر لا تعمل.	مفتاح التشغيل/الإيقاف معطل.	أغلق مبيت البطارية.
يمكن تشغيل الجهاز ولكن لا يمكن رؤية شعاع ليزر.	مفتاح التشغيل/الإيقاف معطل.	اعمل على إصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.
الضبط الآوتوماتيكي للارتفاع لا يعمل.	ارتفاع المراة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية.	ارتفاع المراة يبرد أو يسخن
انصب الجهاز بشكل مستو.	ارتفاع المراة منصب على منصة مائلة للغاية.	انصب المراة في مكانه.
اجعل البندول حر المركبة.	ارتفاع المراة منصب على منصة مائلة للغاية.	قم بتقليل قوة الضوء الخارجي.
أوكتواءات أو تعرض البيئة للتلوث.	ارتفاع المراة منصب على منصة مائلة للغاية.	قم بإصلاح الجهاز لدى خدمة Hilti.

## 10 التكثين

**تحذير**  
يمكن أن يؤدي التخلص من التجهيزات بشكل غير سليم إلى النتائج التالية:  
عند حرق الأجزاء البلاستيكية تتشكل غازات سامة يمكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض.  
كما يمكن أن تفجر البطاريات إذا تلفت أو تعرضت لسخونة شديدة وعندئذ تتسبب في التعرض لحالات تسمم أو حروق أو أكتواءات أو تعرض البيئة للتلوث.  
وفي حالة التخلص من التجهيزات بتهاون فإنك بذلك تتيح للأفراد استخدامها في غير أغراضها. وعندئذ يمكن أن تتعرض أنت والآخرين لإصابات بالغة وتعرض البيئة كذلك للتلوث.



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم. مراكز Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادة جهازك القديم لإعادة تدوير مكوناته. توجه بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

لدول الاتحاد الأوروبي فقط



لا تلق أجهزة القياس الكهربائية ضمن القمامات المنزلية!

طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المعايير في القانون المحلي يجب تجميع الأجهزة الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

تخلص من البطاريات طبقاً للوائح المحلية.



## 11 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان،  
يرجى التوجه إلى وكيل Hilti المحلي الذي تعامل معه.

## 12 إرشاد لجنة الاتصالات الفيدرالية (يسري في الولايات المتحدة الأمريكية)

عن طريق إيقاف الجهاز وإعادة تشغيله، فعلى المستخدم  
معالجة هذه التشويشات من خلال الإجراءات التالية:  
إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله إلى مكان آخر.  
زيادة المسافة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.  
طلب المساعدة من الوكيل الذي تعامل معه أو فني  
أجهزة راديو وتليفزيون ذي خبرة.

**ملحوظة**  
التعديلات أو التغييرات التي لم يسبق التصريح بها صراحة  
من Hilti يمكن أن تحد من حق المستخدم في تشغيل  
الجهاز.

احترس  
أثبتت هذا الجهاز في الاختبارات التي أجريت له التزامه  
بالقيم المدية المقررة للأجهزة الرقمية من الفئة B في  
الفقرة 15 من تعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية. توفر  
هذه القيم المدية حماية كافية من الإشعاعات المشوّشة  
عند التركيب في مناطق سكنية. والأجهزة من هذا النوع  
تولد وتستلزم ترددات عالية ويمكن أن تبث أيضاً مثل  
هذه الترددات. إذا فإنها، إن لم تكن مرکبة ومشغلة طبقاً  
لتوجيهات، يمكن أن تحدث تشويشاً على استقبال الإذاعة.

لا يمكن ضمان عدم إمكانية حدوث تشويشات مع بعض  
التركيبات. إذا نسبت هذا الجهاز في حدوث تشويشات في  
استقبال الراديو أو التليفزيون وهو ما يمكن التحقق منه

ar

### 13 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan

Edward Przybylowicz  
Head of BU Measuring Systems  
BU Measuring Systems  
06/2015

Paolo Luccini  
Head of BA Quality and Process  
Management  
Business Area Electric Tools &  
Accessories  
06/2015

المسمي:	جهاز الليزر النقاطي
مسمي الطراز:	PM 2-P
الجيل:	01
سنة الصنع:	2012

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متواافق مع المواصفات والمعايير التالية: حتى 19 أبريل 2016 2014/30/EU, بدءاً من 20 أبريل 2016: 2004/108/EC .2011/65/EU, EN ISO 12100

#### المطبوعة الفنية لـ:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
Kaufering 86916  
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 1 | 20150923



2049115